

**Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009**

Протокол № 3КК/24
заседания Контрольного комитета

Дата проведения заседания: 11 марта 2024 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 12 часов 00 минут

Закрытие заседания: 12 часов 50 минут

Участвуют в заседании 3 из 3 членов комитета:

1. Скляр Евгений Викторович – председатель комитета,
2. Зимин Сергей Владимирович - член комитета,
3. Ткаченко Сергей Григорьевич - член комитета,

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие: Пятибратов С.Г. - вице-президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация», Лапшин А.В. – заместитель начальника Контрольно-экспертного управления, Князева Е.Ю. – ведущий специалист Контрольно-экспертного управления.

Заседание Контрольного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее – «Ассоциация») открыл председатель комитета Скляр Е.В.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Скляр Е.В. – председатель заседания, Ткаченко С.Г. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-157-пл-А/0055-2024 от 14.02.2024г. о нарушениях, выявленных ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения. Этап №26 (корпус №155)».

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-158-пл-А/0093-2024 от 29.02.2024г. о нарушениях, выявленных ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания

производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения. 1 этап (Корпус №1).

Вопрос № 1 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-157-пл-А/0055-2024 от 14.02.2024г. о нарушениях, выявленных ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения. Этап №26 (корпус №155)».

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Актом внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-157-пл-А/0055-2024 от 14.02.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-КР; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-КМ7 - на 5 этаже смонтированы рамы под насосные группы, не проектной документацией. На отм. +31.300 для монтажа вентиляторов выполнена не предусмотренная проектом конструкция.
- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-ИОС; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-ОВиК - при устройстве системы В0,5 смонтирован вентилятор не по проекту. На отм. -4,500 (подвал ПЧ) установлены манометры и термометры, шаровой кран не по проекту. Не по проекту смонтирован клапан КЛАД на 7 этаже АПЧ.
- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-ИОС; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-АСУЗ.АОВ – расположение пультов управления фанкойлами на 1 этаже АПЧ не соответствует проектной документации.
- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-ИОС; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-ВК – горизонтальные участки трубопровода на отм. - 4.500 выполнены из полипропилена, взамен проектных стальных труб.
- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-АР; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-АР – В помещении 6.2.01 деформированы плиты фальшпола, стойки под монтаж плит фальшпола не выставлены в одну отметку.

- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-ИОС; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-001-СС – отсутствует маркировка кабеля на 6 этаже АПЧ в осях 1а-6а. В подвале АПЧ не закреплен болтами лоток к траверсе.

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-157-пл-А/0055-2024 от 14.02.2024г.

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-157-пл-А/0055-2024 от 14.02.2024г.

Вопрос № 2 повестки дня: Обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-158-пл-А/0093-2024 от 29.02.2024г. о нарушениях, выявленных ходе проведения проверки при осуществлении строительства объекта «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного вооружения. 1 этап (Корпус №1).

Слушали: Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил, что в соответствии с Актом внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-158-пл-А/0093-2024 от 29.02.2024г. были выявлены следующие нарушения:

- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-ПКОР-АР; рабочей документации 011324-3К618-6817-РДКОР-003-АР – покрытие пола на 2 этаже антресоли на отм. +3.00 выполнено из линолеума «Форья» вместо проектного «Таркет». Потолок из ГКЛ, там же ниже проектной отметки на 20 см. Крепление панелей ЧПП к перекрытию выполнено не по проекту. В осях 4-5/Г-Д повреждена стеновая панель ЧПП.

- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-П/КОР-ИОС; рабочей документации 011/324-3К618-6817-РДКОР-003-ЭОМ – монтаж кабеле несущей системы электроснабжения выполнен с отступлением от проекта. Смонтированные шкафы системы электроснабжения не закреплены в проектном положении. Работы по устройству СУП (заземление) выполнены с отступлением от проекта. В смонтированных светильниках аварийного освещения отсутствуют аккумуляторы предусмотренные проектом.

- нарушения проектной документации. шифр 011696-3К617-П/КОР-ИОС; рабочей документации 011/324-3К618-6817-РДКОР-003-ОВ – при устройстве магистральных трубопроводов технологического охлаждения применены трубы не по проекту. На смонтированной системе ДУ1 не выполнены крепления воздухопроводов. На системе ДУ 1 клапан Гермик смещен на 1,2 м. Не выполнена изоляция траверс не горючими материалами на смонтированной системе ДУ и ПД. На системе МО4 применен герметик не отвечающий температурным режимам. Нарушена изоляция на системе В1. На системе В2 смонтировано 2 клапана (по проекту один).

Голосовали за обращение к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-158-пл-А/0093-2024 от 29.02.2024г.

«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет.

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Дисциплинарному комитету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о применении мер дисциплинарного воздействия к ООО АО «НПП «Исток» им. Шокина» (ИНН 5050108496) на основании Акта внеплановой выездной проверки Центрального управления Ростехнадзора №5.2-158-пл-А/0093-2024 от 29.02.2024г.

Председатель заседания

Скляров Е.В.

Секретарь заседания

Ткаченко С.Г.